



СВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО «ДЦК»

Е.Б. Левченко

20 18 г.

**Паспорт доступности
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детский центр культуры»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание
- 1.2. Адрес объекта: 164522, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1708,2 кв.м
 - часть здания 1 этаж, 1090,3 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 9900 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1977, последнего капитального ремонта: 2009
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017, капитального-
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский центр культуры» (МАОУ ДО «ДЦК»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 164522, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67 А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования Администрации Северодвинска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.41А, тел.(факс) 8 (818) 4-56-15-11, e-mail:gor@edu.severodvinsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация дополнительных общеразвивающих программ
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: в настоящее время не обслуживаются
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 810 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проезд автобусом маршрута № 3 до остановки «бульвар Строителей»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 85 м
 - 3.2.2. время движения (пешком) 2 мин
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
 - 3.2.4. перекрестки: нет
 - 3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет
 - 3.2.6. перепады высоты на пути: даИх обустройство для инвалидов на коляске: нет.
- 3.3. Условия индивидуальной мобильности инвалидов:
 - 3.3.1. стоянки автотранспортных средств для инвалидов – нет



ПОТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО «ДЦК»

Е.Б. Левченко

20 18 г.

**Паспорт доступности
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детский центр культуры»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание
- 1.2. Адрес объекта: 164522, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1708,2 кв.м
 - часть здания 1 этаж, 1090,3 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 9900 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1977, последнего капитального ремонта: 2009
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017, капитального-
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский центр культуры» (МАОУ ДО «ДЦК»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 164522, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67 А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования Администрации Северодвинска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.41А, тел.(факс) 8 (818) 4-56-15-11, e-mail:gor@edu.severodvinsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация дополнительных общеразвивающих программ
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: в настоящее время не обслуживаются
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 810 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проезд автобусом маршрута № 3 до остановки «бульвар Строителей»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 85 м
 - 3.2.2. время движения (пешком) 2 мин
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
 - 3.2.4. перекрестки: нет
 - 3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет
 - 3.2.6. перепады высоты на пути: даИх обустройство для инвалидов на коляске: нет.
- 3.3. Условия индивидуальной мобильности инвалидов:
 - 3.3.1. стоянки автотранспортных средств для инвалидов – нет

3.3.2. адаптированные лифты – нет

3.3.3. поручни – частично

3.3.4. пандусы – нет

3.3.5. подъемные платформы (аппарели) – только при центральном входе в здание – подъемное трансформируемое устройство (вертикальное)

3.4. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

На территории объекта: необходимо установить знак доступности учреждения, информационный стенд, указатели направления движения, декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию.

Вход в здание: установить рельефные тактильные полосы, предусмотреть желтую контрастную окраску ступеней, предусмотреть на них нескользкое покрытие, установить двери, отвечающие нормативным требованиям, предусмотреть яркую контрастную маркировку на дверях, капитальный ремонт тамбуров (расширение дверных проемов).

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): установить предупреждающие указатели, предусмотреть ручки на дверях в специальные помещения с опознавательными насечками, предусмотреть зоны безопасности.

Зоны целевого назначения: расширить дверные проемы, организовать в кабинетах зону для кресла-коляски, предусмотреть в актовом зале места для инвалидов.

Санитарно-гигиенические помещения: расширить дверные проемы, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.

Системы информации на объекте: установить указатели, пиктограммы, символы доступности, установить световые табло, оборудовать замкнутые помещения системой двусторонней связи с дежурным, снабдить звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами, оборудовать здание речевыми информаторами и маяками, предусмотреть маркировку кабинетов со стороны ручки, установить текстофоны (текстовые телефоны), установить телефоны с усилителем звука и тактильными клавишами.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный, текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР Текущий, капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017-2030 годы

в рамках исполнения Государственной Программы РФ «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется:

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства).
2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
3. Согласование с КУМИ и ЗО Администрации Северодвинска.
4. Согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на сайте МАОУ ДО «ДЦК» (dck29.ucoz.ru)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» декабря 2018 г.
2. Акта обследования объекта: от «28» декабря 2018 г.
3. Решения Комиссии МАОУ ДО «ДЦК» от «28» декабря 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО «ДЦК»
«Детский центр культуры»
Е.Б. Левченко
28 декабря 2018 г.

**Анкета
(информация об объекте)
к паспорту доступности
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детский центр культуры»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание
1.2. Адрес объекта: 164522, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67 А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1708,2 кв.м
- часть здания 1 этаж, 1090,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 9900 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1977, последнего капитального ремонта: 2009
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2019, 2020, капитального-
1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский центр культуры» (МАОУ ДО «ДЦК»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 164522, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67 А
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Управление образования Администрации Северодвинска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.41А, тел.(факс) 8 (818) 4-56-15-11, e-mail:gor@edu.severodvinsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: в настоящее время не обслуживаются
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 810 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проезд автобусом маршрута № 3 до остановки «бульвар Строителей»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 85 м
3.2.2. время движения (пешком) 2 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4. Перекрестки: нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Условия индивидуальной мобильности инвалидов:

3.3.1. стоянки автотранспортных средств для инвалидов – нет

3.3.2. адаптированные лифты – нет

3.3.3. поручни – частично

3.3.4. пандусы – нет

3.3.5. подъемные платформы (аппарели) – только при центральном входе в здание – подъемное трансформируемое устройство (вертикальное)

3.4. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный, текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП Текущий, капитальный ремонт


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Директор МАОУ ДО «ДЦК»
т. 522-871



Е.Б. Левченко



**Акт обследования
к паспорту доступности
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детский центр культуры»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание
1.2. Адрес объекта: 164522, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67 А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1708,2 кв.м
- часть здания 1 этаж, 1090,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 9900 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1977, последнего капитального ремонта: 2009
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017, капитального-
1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский центр культуры» (МАОУ ДО «ДЦК»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 164522, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: в настоящее время не обслуживаются
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 810 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проезд автобусом маршрута № 3 до остановки «бульвар Строителей»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 85 м
3.2.2. время движения (пешком) 2 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4. Перекрестки: нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: да
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Условия индивидуальной мобильности инвалидов:

3.3.1. стоянки автотранспортных средств для инвалидов – нет

3.3.2. адаптированные лифты – нет

3.3.3. поручни – частично

3.3.4. пандусы – нет

3.3.5. подъемные платформы (аппарели) – только при центральном входе в здание – подъемное трансформируемое устройство (вертикальное)

3.4. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДЧ-И (О, Г, У)	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)	-	-
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

На территории объекта: необходимо установить знак доступности учреждения, информационный стенд, указатели направления движения, декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию.

Вход в здание: установить рельефные тактильные полосы, предусмотреть желтую контрастную окраску ступеней, предусмотреть на них нескользкое покрытие, установить двери, отвечающие

нормативным требованиям, предусмотреть яркую контрастную маркировку на дверях, капитальный ремонт тамбуров (расширение дверных проемов).

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): установить предупреждающие указатели, предусмотреть ручки на дверях в специальные помещения с опознавательными насечками, предусмотреть зоны безопасности.

Зоны целевого назначения: расширить дверные проемы, организовать в кабинетах зону для кресла-коляски, предусмотреть в актовом зале места для инвалидов.

Санитарно-гигиенические помещения: расширить дверные проемы, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.

Системы информации на объекте: установить указатели, пиктограммы, символы доступности, установить световые табло, оборудовать замкнутые помещения системой двусторонней связи с дежурным, снабдить звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами, оборудовать здание речевыми информаторами и маяками, предусмотреть маркировку кабинетов со стороны ручки, установить текстофоны (текстовые телефоны), установить телефоны с усилителем звука и тактильными клавишами.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный, текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП Текущий, капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017-2030 годы

в рамках исполнения Государственной Программы РФ «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется:

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства).
2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
3. Согласование с КУМИ и ЗО Администрации Северодвинска.
4. Согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:
на сайте МАОУ ДО «ДЦК» (dck29.ucoz.ru)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:


- | | |
|--|----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>10 - 11</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>12 - 13</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>14 - 15</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>16 - 17</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>18 - 19</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>20 - 21</u> л. |

Руководитель Комиссии:

Директор МАОУ ДО «ДЦК»  Е.Б. Левченко

Члены Комиссии:

Зам. директора по АХР  О.В. Бунтина

Педагог дополнительного образования  Л.В. Забегина

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): МАОУ ДО «ДЦК» 164522, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67 А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	–	–	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию, отсутствует знак доступности учреждения	К, О, С	Нанесение предупреждающей, тактильной разметки при входе на территорию, установка знака доступности	Индивидуальное решение с ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	–	–	Отсутствуют указатели направления движения, декоративное ограждение	К, О, С, Г	Установка указателей, декоративного ограждения	Индивидуальное решение с ТСП
1.3	Лестница (наружная)	есть	–	–	Отсутствует нескользкое покрытие ступеней	О, С	Устройство нескользкого покрытия ступеней	Текущий ремонт
1.4	Пандус, подъемник (наружный)	есть	–	–	Замечаний нет	К, О	–	–
1.5	Автостоянка и парковка	нет	–	–	–	–	–	–
1.6	Общие требования к зоне	–	–	–	Отсутствует цветовая и тактильная информация и указатели, нескользкое покрытие ступеней	К, О, С, Г, У	Оборудование входа и путей движения в соответствии с п. 4.1 СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»	Индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	–	–	Индивидуальное решение с ТСП Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте инвалидов.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание МАОУ ДО «ДЦК» 164522, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	–	–	Отсутствует нескользкое покрытие ступеней	О, С, Г	Устройство нескользкого покрытия ступеней	Текущий ремонт
2.2	Пандус, подъемник (наружный)	есть	–	–	Замечаний нет	К, О	–	–
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	–	–	Замечаний нет	К, О, С	–	–
2.4	Дверь (входная)	есть	–	–	Отсутствуют фиксаторы	К	Установка фиксаторов	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	–	–	Габариты не соответствуют нормативу, дверные проемы не соответствуют нормативу	К	Расширение дверных проемов	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	–	–	–	Отсутствует нескользкое покрытие ступеней, дверные проемы не соответствуют нормативу	К, О, С, Г, У	Оборудование входа в здание в соответствии с п.4.1, 5.1 СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»	Ремонт (капитальный, текущий)

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	–	–	Ремонт (капитальный, текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности входа в здание оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте инвалидов.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МАОУ ДО «ДЦК»
164522, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	–	–	Замечаний нет	К, О, С, Г, У	–	–
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	–	–	–	–	–	–
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	–	–	–	–	–	–
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	–	–	–	–	–	–
3.5	Дверь	есть	–	–	Дверные проемы не соответствуют нормативу	К, О, С, Г	Расширение дверных проемов	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	–	–	Проемы не соответствуют нормативу	К	Расширение проемов	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	–	–	–	Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г, У	Оборудование помещений в соответствии с п. 5.2 СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	–	–	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте инвалидов.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МАОУ ДО «ДЦК»
164522, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67 А
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Пороги в дверных проёмах, ширина дверных проёмов не соответствует нормативам	К, О, С	Убрать пороги, расширить дверные проемы	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Замечаний нет	–	–	–
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	–	–	–	–	–	–
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	–	–	–	–	–	–
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	–	–	–	–	–	–
	Общие требования к зоне	–	–	–	Пороги в дверных проёмах, ширина дверных проёмов не соответствует нормативам	К, О, С, Г, У	Оборудование помещений в соответствии с п. 7.2 СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	–	–	Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте инвалидов.

I. Результаты обследования:

**5. Санитарно-гигиенических помещений МАОУ ДО «ДЦК»
164522, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67 А**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	—	—	Ширина дверного проема не соответствует нормативу; имеются пороги при входе в туалеты; не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова; отсутствует аварийное освещение; отсутствуют поручни и опоры; отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К, О	Установка, ремонт	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	—	—	—	—	—	—
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	—	—	—	—	—	—

	Общие требования к зоне	–	–	–	Ширина дверного проема не соответствует нормативу	К, О, С, Г, У	Оборудование санитарно-гигиенических помещений в соответствии с п.5.3 СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»	Капитальный ремонт
--	-------------------------	---	---	---	---	---------------	--	--------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)	–	–	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности санитарно-гигиенических помещений оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте инвалидов.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте МАОУ ДО «ДЦК»
164522, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67 А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	–	–	Отсутствуют надписи, указатели	К, С, Г	Установка надписей, указателей	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	есть	–	–	Отсутствует дублирующая звуковая информация при экстренных случаях, отсутствуют звукоусиливающие средства в местах получения услуг и информации	С, Г	Установка усиливающих средств, дублирующей звуковой информации	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет	–	–	Отсутствуют носители информации, указатели	С	Установка тактильных указателей	Индивидуальное решение с ТСП
	Общие требования к зоне	–	–	–	Отсутствуют визуальные, звуковые, тактильные средства	К, О, С, Г, У	Размещение системы средств информации (визуальной, звуковой, тактильной) в соответствии с п.5.5 СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»	Индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	–	–	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние системы информации на объекте оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте инвалидов.